



Trafic d'urgence réalisé par le RMAR OCEAN-INDIEN pour Détresse Pétrolier BW LION

*Le RMAR OI a été mis en alerte et a pris la veille spéciale sur 8291 khz USB et a intensifié sa veille sur 7060 khz et 14300khz en SSB depuis le 9/11/2009 10h31UTC jusqu'au 9/11/2009 11h30UTC.
Ont été mis en alerte et participés à ce trafic d'urgence,
Olivier F6DGU (coordinateur du réseau RMAR)
et les stations radioamateurs suivantes :
NICOLAS FR4LI, RAYMOND FR5MV,*



FIN 9/11/2009 Alerte pétrolier BW LION	= 9/11/2009 11H30UTC Le RMAR-OI met fin à sa veille sur 8421 khz usb et à l'alerte BW LION et reprend sa veille normale sur les fréquences GMDSS/DSC et 14300 khz / 7060 khz. O. MARSAN F6DGU coordinateur RMAR.
9/11/2009 réception message détresse pétrolier BW LION	= 9/11/2009 11H00UTC Après avoir vérifié la position de la détresse et constaté que celle-ci se situait à environ 500 miles au nord-est des Seychelles, qu'il s'agissait du pétrolier battant pavillon HONG-KONG de nom BW LION d'indicatif radio VRZK2 d'armateur MACSTAR LTD et de capacité 158557 GT Nicola FR4LI a expédié à F6DGU OLIVIER le coordinateur du RMAR à PARIS le message reçu. A réception F6DGU en a informé le CROSS LA REUNION. F6DGU constatant que la détresse se situait dans

	<p>la zone de MUMBAI indienne F6DGU en a informé le CROSS GRIS-NEZ qui a confirmé la validité du message de détresse et a informé 15 minutes plus tard que le pétrolier venait de repousser une attaque de pirates et que le commandant du navire a déclaré que tout allait bien à bord.</p>
<p>9/11/2009 réception message détresse pétrolier BW LION</p>	<p>Le 9 novembre 2009 à 10h31 UTC Réception sur fréquence 8414.5 khz mode GMDSS/DSC Station de réception : FR4LI/RMAR OCEAN INDIEN Message de détresse Provenance Pétrolier BW LION Indicatif radio VRZK2, Armateur MACSTAR LTD , Capacité 158557 GT Nature de la detresse inconnue. Position : 01°02 S 062°01 E</p>

<Appel sélectif à une station individuelle particulière>
 Adresse MMSI de la station appelée: 370869000 [Navire]
 Catégorie: Détresse
 Self-identificateur MMSI: 477516000 [Navire] (Hong Kong)
 Télécommande 1: J3E téléphonie
 Télécommande 2: Pas d'information
 Position: 01°02'S 062°01'E
 Contrôle de parité: OK
 Date et heure de décodage: 09/11/2009 10:31:55



